

NTP-ISO 3758: 2011
TEXTILES. Código de los símbolos de
cuidado para el etiquetado

Aprendiendo a leer las etiquetas



No lavar
con agua



Lavado
exclusivamente a
mano y a una
temperatura máxima
de 40 °C



Lavado a máquina,
con agitación muy
reducida



Lavado a máquina, con
agitación reducida



Lavado a máquina a
temperatura máxima de 30 °C.
(El número indica la
temperatura a la cual
se puede lavar la prenda)



PERÚ

Ministerio
de la Producción



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

EL PERÚ PRIMERO

Aprendiendo a leer las etiquetas



PERÚ

Ministerio
de la Producción



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

EL PERÚ PRIMERO

NTP-ISO 3758: 2011
TEXTILES. Código de los símbolos de
cuidado para el etiquetado

*Aprendiendo a leer
las etiquetas*



Planchado a una
temperatura máxima de
200 °C, con o sin vapor



NO planchar



- Planchado a una temperatura máxima de 110 °C
- Planchado a vapor puede causar daño Irreversible



Planchado a una
temperatura máxima de
150 °C, con o sin vapor



PERÚ

Ministerio
de la Producción



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

EL PERÚ PRIMERO

NTP-ISO 3758: 2011
TEXTILES. Código de los símbolos de
cuidado para el etiquetado

*Aprendiendo a leer
las etiquetas*



No usar blanqueador
No blanquear



Se permite cualquier agente
blanqueador oxidante



Se permite solamente
blanqueador a base de
oxígeno/sin cloro



PERÚ

Ministerio
de la Producción



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

EL PERÚ PRIMERO

NTP-ISO 3758: 2011
TEXTILES. Código de los símbolos de
cuidado para el etiquetado

*Aprendiendo a leer
las etiquetas*



- Limpieza profesional en seco con tetracloroetileno y todos los solventes establecidos para el símbolo F
- Proceso normal



- Limpieza profesional en seco, con hidrocarburos (temperatura de destilación entre 150 °C y 210 °C, punto de inflamación entre 38 °C y 70 °C)
- Proceso normal



No lavar en seco



PERÚ

Ministerio
de la Producción



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

EL PERÚ PRIMERO