Pasos a seguir para el envío de Solicitudes de Servicio

Paso 1 de 8: Ingresar al siguiente link: http://aplicaciones.inacal.gob.pe/dm/







Paso 3:

a) Si va a ingresar su solicitud por primera vez

- Primero escoja el tipo de **Personería**, y luego haga clic en el botón **Nueva Empresa** o **Nuevo Solicitante** (dependiendo del tipo de personería escogido). Luego los campos serán desbloqueados y deberá ingresar todos los datos solicitados

Solicitudes	Courfain
DATOS D	E LA SOLICITUD
DATOS DEL SOLICITA	MTE
Si ya se encuent Manual para el Registro de nuev Seleccione el ti ® Jurídica Ruc Rubro de la Empresa Datos del Cont Nombres DNI	a registrado como usuario del sistema, realice la bisqueda del solicitante Q Solicitante O Solicitante O de personerativa Natural Apendor: Apendor:
Cargo Direccion	
Telefono	Fax Eval
SIRVASE A EFECTUA	R LA COTIZACION DE LOS SIGTES. SERVICIOS:
Busqueda de instrum Si no encuentra su ins BUOCAR LA MARCA Y M	NANGO

- Para posteriores envíos, tiene que solicitar su usuario y password a la srta. Ursula Calderos vía correo electrónico a ucalderon@inacal.gob.pe indicando en el correo los siguientes datos:

Razón Social RUC Teléfono Dirección Nombres, apellidos, e mail y cargo de la persona de contacto

b) Si ya cuenta con su usuario y password

- Debe iniciar sesión haciendo clic en el botón con forma de Lupa

Solicitudes	Cremar Sinsian
DATOS DEL SOLICITA	LA SOLIOTUD ITE
Si ya se encuentr Manual para el Registro de nuev Seleccione el tij © Jurídica Razon Social RUC	a registrado como usuario del sistema, realice la búsqueda del solicitante la solicitade de servicios o Solicitante <u>here tapano</u> o de personeria. Natural
Rubro de la Empresa	- Seleccione una opción
Datos del Cont	acto
Nombres	Apelidos:
DNI Cargo	
Direction	T
Telefono	Ello Deparamente V Ello Prevenia V Ello Debalte V Fác Enal -> Nexo Catala de la Prese <

- Le mostrará la siguiente pantalla en donde debe ingresar los datos de usuario y password

lngreso de	credenciales Windows Internet Explorer proporciona	do por INDECOPI	
http://sistem	as.indecopi.gob.pe/snm/Metro/Solicitud/logueo.asp		
	Ingrese su usuario y password para poder acceder a la busq	ueda.	
	Usuario		
	Password		
	OF		

- Una vez ingresado su usuario y password se mostrará una lista de los contactos de su empresa, debe hacer doble clic en el que le corresponda.

Si fuera un contacto nuevo, haga clic en cualquiera de los contactos ya creados. Luego se habilitará el botón de "Nuevo Contacto de la Empresa" se borrarán automáticamente los datos anteriores y deberá ingresar todos los datos del nuevo contacto, una vez enviada su solicitud el sistema guardará sus datos automáticamente.

Solicitudes	Construction of the Construction
	E LA SQUETUD
DATOS DEL SOLICITA	ите
Si ya se encuenti	ra registrado como usuario del sistema, realice la búsqueda del solicitante 🛛 🧕 😞
Manual para el	ingreso de solicitudes de servicios
Registro de nues	to Solicitante
Seleccione el tip	o de personería.
Ragon Social	. 101100.00
RUC	
Rubro de la Empresa	- Seleccione una opción-
Datos del Cont	acto
Nombres	Apelidos
DNI	
Cargo	
Direction	
	Dija Departamenta 🔻 Dija Provincia 🔻 Dija Distrito 🐨
Telefono	Fax Erat
	-> Barro Contaño de la Impenza <
SIRVASE A EFECTUA	R LA COTIZACIÓN DE LOS SIGTES. SERVICIÓS:
DESCRIPCIÓN DEL SE	INCO
Busquela de instrum O di	with the catalogn 🛛
BEICAR LA MARCA Y	IDDELO DE LOS EGUPOS DISTALES Y DE SER POSIBLE ADJUNTAR EL IMPRIM. DE ESTOS.
Marca .	Akasce Casidad
Clase de exactitud	Puelos a colitror

Paso 4: Ingreso de Instrumentos a calibrar

Existen dos opciones para poder ingresar los instrumentos que se desean calibrar

a) Catálogo: Se tiene que hacer clic en el botón de forma de LUPA

α Sitradoc - In: × Nu	ueva pestaña 🗙 🕞 cesar borniol 🗙 🦰 MANUAL-MI 🗙 🌾 Inacal	al - Metr × C SERVICIO DE ×	• • ×
- ← → C A 🗋 s	istemas.inacal.gob.pe:8080/dm/	St 📒 🥵	🖻 🔶 🔳
Aplicaciones 🚦 Inicia	r sesión 🛐 Google Académico 🛛 G Google 📄 direcc 📀 Bienvenido	do! SisSec 📀 Sistema de Gestión 🔹 🛅 Otro	s marcadores
E	Solicitudes	Certar Sesion	-
INACAL Instituto Nacional de Calidad	SIRVASE A EFECTUAR LA COTIZACIÓN DE LOS SGTES. SERVICIÓS: Descripción del servició		^
Metrología	Busqueda de instrumento del catalogo		
	Si no encuentra su instruento en el catálogo, ingréselo manualmente INDICAR LA MARCA Y MO OD E LOS EQUIPOS DIGITALES Y DE SER POSIBLE AL	ADJUNTAR EL MANUAL DE ESTOS.	
Consulta	Instrumento	Alcance Cantidad	
Ingreso de solicitudes	Marca Clase de exactitud	Nodelo Puntos a calibrar (*)	
Sólo usuarios registrados	Dic, Min, Escala (Resolucion) Otros	№ de Serie y/o Identificacion	
Consulta de certificados	(**) Certificado o Informe anterior	SREGAR	

Se mostrará la siguiente pantalla, en donde tiene que digitar el instrumento buscado y hacer doble clic en este

🖉 BUSQUEDA D	DEL CATALOGO - Windows Internet Explorer proporcionade	o p 🔳 🗖 🔀		FL CATALOGO - Windows Internet Explorer proporcionado r	
http://sistemas	s.indecopi.gob.pe/snm/Metro/Solicitud/ListaCatalogo.asp?pInstrumento=	*	http://sistemas	indecopi.gob.ne/snm/Metro/Solicitud/ListaCatalogo.asp?pBusgueda=SI&pIr	nstrumento=m 💙
Instrumento		<u>^</u>	Instrumento	medidor monofásico	4
	Buscar			Buscar	
Codigo	Instrumento	Nota	Codigo	Instrumento	Nota
LAC002	SONÓMETRO CLASE 1 Y 2 (CALIBRACION)	E	LE029	MEDIDOR MONOFÁSICO CLASE 1 Y 2 A INDUCCIÓN ESTÁTICO	6
LAC001	SONÓMETRO CLASE 1 Y 2 (VERIFICACION 4 NIVELES)	E			
LE002	ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO (SOLO ENERGIA)	E		Cancelar	
LE003	APROBACIÓN DE MODELO DE MEE MONOFÁSICOS	E			
LE004	APROBACIÓN DE MODELO DE MEE TRIFÁSICOS 3 HILOS	E			
LE005	APROBACIÓN DE MODELO DE MEE TRIFÁSICOS 4 HILOS	E			
LE054	CALIBRADOR DE TERMOCUPLAS	E			
LE006	CALIBRADOR UNIVERSAL, FUNCIONES MEDICIÓN/EMISIÓN PARA TERMOPARES, TRD, TENSION, CORRIENTE, RESIST.	E			
LE051	CALIBRADOR VOLT/MILIAMP (REF. FLIKE 715)	E			
LE007	CARGA FICTICIA MONOFÁSICA HASTA 50 A	E			
LE008	CARGA FICTICIA TRIFÁSICA	E			
LE009	CARGA INDUCTIVA MONOFÁSICA (1 SALIDA , 1 ALCANCE)	E			
LE010	CARGA INDUCTIVA MONOFÁSICA (2 SALIDAS, 3 ALCANCES)	E			
LE011	CARGA INDUCTIVA TRIFÁSICA (2 SALIDAS, 3 ALCANCES)	E 💌			×
isto		100% *	Listo	Internet	100% •

Una vez seleccionado el instrumento debe llenar los campos mostrados (los campos de alcance y cantidad son obligatorios). Si desea incluir datos adicionales puede colocarlos en el campo de "Otros"

SIRVASE A EFECTUAR LA COTIZACION DE LOS SGTES. SERVICIOS:

Busqueda de insl	rumento del catalogo 🛛 😟				
) Ingreso manual d	el instrumento				
Instrumento	MEDIDOR MONOFÁSICO CLASE 1 Y 2 A INDUCCIÓN ESTÁ	Alcance	1000 kW	Cantidad	[
Clase de exactitud	clase 1	Puntos a calibrar (*)	26		
Dic. Min. Escala (Resolucion)	-	Nº de Serie y/o Identificacion	000548146		
Otros					

Luego de llenado todos los datos, debe hacer clic en el botón "AGREGAR", en la parte inferior se desplegará la informacion ingresada. Se tiene que repetir este proceso cada vez que se desea agregar un instrumento

SIRVASE A EFECTUAR LA COTIZACION DE LOS SGTES. SERVICIOS:

umento del catalogo 🛛 🖯								
l instrumento								
				Alc	ance		Cantidad	
				Pur	ntos a calibrar			
				(*) Nº Ide	de Serie y/o			
		LIMPIAR		EGAR				
		Div Min	1.1.250.00			NI Sorio n/o		
o equipo	Alcance	Escala	exactitud	Cantidad	(*)	Ident.	Otros	1
	Inerto del catalogo	umento del catalogo 🔄	Inerto del catalogo SI	Inerto del catalogo	Innento del catalogo	Inerto del catalogo SI I instrumento Alcance Puntos a calibrar M o Inerto del catalogo Puntos a calibrar M o Inerto del catalogo Inerto del cata	Il instrumento Il instrumento Alcance Puntos a calibrar (*) Nª de Serie y/o Identificacion ILIMPIAR AGREGAR Dix Min Dix Min Community	Ininstrumento del catalogo SS Il instrumento Alcance Cantidad Puntos a calibrar (*) Nª de Serie y/o Identificacion Identificacion Dix Min Dix Min Dix Min Canta a GREGAR

- Para calibración de termómetro indicar los puntos de calibración.
- (*) OPCIONAL :Costo adicional a ser definido

Para eliminar el item ingresado se tiene que hacer clic en el botón "Eliminar"

SIRVASE A EFECTUAR LA COTIZACION DE LOS SGTES. SERVICIOS:

DESCRIPCION DE	EL SERVICIO								
 Busqueda de instr Ingreso manual de 	umento del catalogo 🛛 🤨 el instrumento]							
Instrumento					-	lcance		Cantidad	
Clase de exactitud					F	Puntos a calibrar			
Dic. Min. Escala (Resolucion)						, lº de Serie y/o dentificacion			
Otros									
			LIMPIAR	AGR	EGAR				
Nº Instrumento y	/o equipo	Alcance	Div. Min. Escala (Resoluciones)	Clase de exactitud	Cantida	ad Puntos a calibrar (*)	Nª Serie y∕o Ident.	Otros	Eli.
1 MEDIDOR MON INDUCCIÓN ES1	OFÁSICO CLASE 1 Y 2 A TÁTICO	1000 kW	· (clase 1 1	l		000548146		Ð
Si es una bala	nza de gran capac	idad, por	favor indicar	hasta que	alcan	ce se desea cali	brar.		

Para calibración de termómetro indicar los puntos de calibración.

(*) OPCIONAL :Costo adicional a ser definido

b) Manualmente: Esta puede ser usada cuando, en el catálogo, no se encuentre el instrumento deseado. Esta opción permite digitar el instrumento. Luego se tiene que hacer clic en el botón AGREGAR

SIRVASE A EFECTUAR LA COTIZACION DE LOS SGTES. SERVICIOS:

DESCRIPCION D	EL SERVICIO			
O Busqueda de inst	umento del catalogo 😟			
 Ingreso manual de 	el instrumento			
			1 -	
Instrumento	medidor de energía	Alcance		Cantidad
Clase de exactitud		Puntos a calibrar (*)		
Dic. Min. Escala (Resolucion)		Nº de Serie y∕o Identificacion		
Otros				
	LIMPIAR	R		,

Paso 5: INFORMACION PARA LA EMISION DEL CERTIFICADO

Esta información se colocará cuando se desee que el certificado salga a nombre de una tercera empresa

INFORMACION PARA LA	EMISION DEL CERTIFICADO
Indicar sólo si es diferen	te al nombre y dirección del solicitante
Razon Social	
Direccion	No olvide de colocar el distrito, ciudad y/o provincia a donde pertenece
Telefono	

Paso 6: INFORMACIÓN PARA SERVICIOS IN SITU

Se colocará cuando se requiera la calibración fuera del **INACAL**, esto dependerá del tipo de instrumento/equipo que se desea calibrar.

INFORMACIO	N PARA SE	RVICIOS IN SITU
(Indicar sólo s	i el servicio	requiere hacerse fuera de INDECOPI)
Direccion		
		No olvide de colocar el distrito, ciudad y/o provincia a donde pertenece
Telefono		
Persona a	coordinar	

Paso 7: INFORMACIÓN ADICIONAL; DOCUMENTOS ADJUNTOS y ENVIO DE SOLICITUD Se tiene la opción de poder adjuntar toda documentación necesaria para la calibración Por ultimo se da clic al botón enviar

INFORMACION ADICIONAL
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Adjuntar Documentos Eliminar Documentos Adjuntos 🥏
ENVIAR

Paso 8: Una vez enviada la solicitud, el sistema le mostrará un número de solicitud con el cual usted podrá hacerle seguimiento.